




①報告書回収率



②燃焼器具等未交換数




③業務用換気 警報器設置率等




④バルク貯槽20年検査


i 実施数(~2019年3月末)




ii 2019年度期限満了・前倒し予定数




⑤－1－1. マイコンメータ等設置率




⑤－2 ヒューズガス栓等設置率




⑤－1－2.マイコンメータ等期限切れ



⑤－3－1. ガス警報器設置率



⑤－4. 調整器製造から7年又は10年経過



⑤－3－2. ガス警報器製造から5年経過

